

Päivitysohje HEDSAM x:ään 11/2019

Hedsam 6:

- Ovielektroniikka v5.3
 - Vaihetaan PROMmit versioon v6.19 tai uudempaan (Muisteja ei tarvitse vaihtaa)
 - Molemmat muistit käy
 - Ovielektroniikat kytketään verkkoon UDS-1100 laitteella max32kpl/ UDS-1100
 - Työajanseuranta (TA): ovielektroniikat päivitetään myös (PROM)
 - TA 603 v2.31 (Neliskanttinen malli) Vaihetaan PROMmi
 - TA-2010 käy suoraan (Pyöreäkulmainen malli)
- Ohjelma
 - Konversiotyökalulla konvertoidaan (Pitää lähettää data Hedengrensecuritylle):
 - Konfiguraatitiedostot (Lisätään mahd UDS portit)
 - Tietokanta (Kulkutasot pitää tehdä uudestaan)
 - Asennetaan HEDSAM X ohjelmisto

NOVITAS versiot 8.2-8.6

- Ovielektroniikka v5.3
 - Vaihetaan PROMmit versioon v6.19 tai uudempaan (Muisteja ei tarvitse vaihtaa)
 - Molemmat muistit käy
 - CC poistetaan ja tilalle UDS-1100 1 tai 2 kpl riippuen ovimäärästä (HUOM tämän jälkeen mahd. HHL ryhmäohjaukset tekee PC eikä kentällä ollut CC)
 - TA toimii suoraan
- Ohjelma
 - Konversiotyökalulla konvertoidaan (Pitää lähettää data Hedengrensecuritylle):
 - Konfiguraatitiedostot (Lisätään mahd UDS portit)
 - Tietokanta (toimii konversion jälkeen suoraan)
 - Asennetaan uusi Webserver ohjelma