

22.9.2022 TN-HedsamX-Node-FW-1.50-v1.0

Node FW 1.50

Elokuusta 2022 lähtien varastosta toimitetut Node-keskittimet ovat FW 1.50. Uusi FW versio ei ole suoraan yhteensopiva vanhempien Hedsam X ohjelmistojen kanssa. Kesäkuussa julkaistu versio 11.22.06 tukee uutta Node FW 1.50.

Päivitys versioon 11.22.06 (suositus)

Nykyinen Hedsam X ohjelmisto on mahdollista päivittää uusimpaan 11.22.06 versioon. Päivitys itsessään on ilmainen ja media on ladattavissa mediapankista. Uusien Hedsam X versioiden, kuten myös 11.22.06 versio käyttää uutta lisenssi mallia. Uuden lisenssin saa päivityksen yhteydessä ilmaiseksi ja on voimassa 12kk. Tämän jälkeen lisenssin voi uusia hinnaston mukaisilla Renewal lisensseillä.

PollerApp 9.3.xx tai uudempi

Jos päivitys ei ole mahdollista syystä tai toisesta toteuttaa, on mahdollista asettaa Node FW 1.50 toimimaan myös nykyisessä järjestelmässä. Tämä vaatii kuitenkin vähintään Dataväylän hallintaohjelmasta version 9.3.xx. Tätä vanhemmat versiot eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa oikein uuden Node FW 1.50 kanssa.

Jotta uusi Node FW 1.50 saadaan toimimaan Dataväylän hallintaohjelman kanssa, tulee ohjelmiston kotikansioon ladata mediapankista pollconf.xml tiedosto.

Kun tiedosto on kopioitu kotihakemistoon, tulee Dataväylän hallintaohjelma käynnistää uudelleen ja lähettää uudelle Nodelle Master Reset.

Kysy lisätietoja myynnistä.